

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ シートカバー付き、テ ープ補修
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L 底面後ろ側凹み有り
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール	備考：		

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

[illegible]

外装キズ

外装へこみ

サビ

外装キズ

外装へこみ

庫内穴あき

外装キズ

外装へこみ

曲がり

曲がり

外装キズ 庫内へこみ 外装へこみ サビ 外装キズ 補修跡 補修跡 曲がり

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ