

| 車両情報     |             |             |       |                                                 |
|----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野       | 令和 1年6月     | TPG-XZC655M | ドライバン | XZC655-0005345                                  |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 92,115km | 136PS/100KW | A/T 6速      | バキューム | 長：4,510 mm 幅：1,770 mm<br>高：2,410 mm 門高：2,360 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |           | キャビン   |    |          |
|-------|----|----|----------|----|-----------|--------|----|----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |           | シート    | ◎  |          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |           | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン     |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |           | ウィンカー  | ◎  |          |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |           | ワイパー   | ◎  |          |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |           | ミラー    | ○  | 右側カバー擦れ  |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | /  |           | 走行関係   |    |          |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |           | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |           | リーフサス  | ◎  |          |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー       | エアサス   | /  |          |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |           | パワステ   | ◎  |          |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0       | ハンドル   | ◎  |          |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | △  | デジタル電源入らず | 燃料タンク  | ◎  | スチール100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |           | デフ     |    |          |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  | 木材        | 異音     | ◎  |          |
| 異音    | ◎  |    |          |    |           | オイル漏れ  | ◎  |          |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |           | デフロック  | /  |          |
| リターダ  | /  |    |          |    |           |        |    |          |




特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、リアステップ曲り、キャブブルーフラック

記録簿 有 (R1/12~R4/12)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 4       | 4 |   |   | 205/70R16 | 205/70R16 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 4       | 4 | 4 | 3 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 4 | — | スベア       |           | 205/70R16 | —         |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                             |         |                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| 上物名                                              | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| ドライバン                                            | 日本フルハーフ | DLK<br>「T2GG028」 | 令和 1年4月 |
| 【備考】 庫内左右フック掛けバー6段、LED 庫内灯4ヶ、荷箱上部四隅ソナー、左側PP工具箱1ヶ |         |                  |         |
| 【備考】                                             |         |                  |         |
| 【備考】                                             |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】