

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	QKG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-14770	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
495,274km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,480 mm 高: 2,600 mm	幅: 2,350 mm 門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ヘッドガスケット付近 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ 腐食
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割 れ、左サイドアンダー ミラー取付割れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 200L 200L サビあり

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	マグネットスイッチ動かない

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。エア－漏れあり。助手席灰皿蓋割れ。リヤトルクロッドブッシュガタ有。 エンジンキー2本、燃料タンクキー4本。
記録簿	有（H29/6～R6/12）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	8	
	7	8	
5	4	6	5
5	4	4	5
スベア		3	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	スベア	<u>245/70R19.5</u>		—
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D7437」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段（後方3段）。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	DB3H 「G7D0020」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1555mm全幅2400mm有効長1270mm有効幅2265mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付。カートストッパー固着使用不可。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	亀裂



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ