

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年12月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH+124393
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,498km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,510 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン			
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。シフト硬い。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個

記録簿 有（R6/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	14	—	—	スペア	245/70R19.5	—	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA10197 「B230697」	令和 5年12月
【備考】断熱リヤ75mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左右開き式サイド扉2ヶ所。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SC-CNC	令和 5年
【備考】-35℃設定 +32.5℃ → -3℃ 確認(1h)。エバ下高さ2,310mm。稼働時間65h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ