

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成13年1月	KK-FSR33H4	粉粒運搬車	FSR33H4-7000148	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
581,194km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない、風向切替不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				リクライニングノブ欠損
オイル漏れ	○	オイルパン インジェクションポンプ 取り付け部、漏れ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくすみ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	○	右前レンズひび
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	動き悪い、マスター スイッチでの操作出来ない	ワイパー	○	左右アームガタ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	鏡面劣化
排気	○	ジャバラパイプ破れ	異常ランプ	◎				ワイパー付き左カバー 割れ及びキャップ欠損
マフラー	○	穴空き	オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	△	アナログ 記録しない	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	ベルハウジング取り付 け部、漏れ				燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板				異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ、ケース後面上 部溶接補修跡
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、突入防止装置左右プロテクター欠損、ガラスくすみ車検不適合の可能性有り、キャブルーフ凹み、速度表示灯不灯、OKウインドーロック破損、右ドアインナーグリップ外れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
8	7	8	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：スチール	備考：右後輪再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	自動車精工	065YM-160-4A 「Z 3800」	平成13年1月
【備考】4室、容積15.1立米、比重0.43、タンク・配管材料:鉄、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき