

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	TRG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7025088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
212,514km	110PS/81KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 2,880 mm 幅: 1,580 mm 高: 1,270 mm 門高: 1,260 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 63L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	FRP	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 2024.04.05 142,200km時 クラッチ ディスク・カバー・ベアリング 交換済み (記録簿有り)
 キャブ内 傷・汚れ 有り。ノーマルタイヤ横込有り (残量 3~6mm)。
 エンジンギヤ2本 (内、キーレス付1本) ボディギヤ4本
 記録簿 有 (R1/9~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
2	2	2	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		195/75R15	-

素材: スチール 備考: 装着タイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	FH182174J	令和 1年2月
【備考】断熱 サイド75mm/リヤ75mm、スライド式サイド扉、吊下げ式エバ、エアリブ、スノコパネル数、脱着式間仕切りパネル、サーキュレーター、水抜き穴4ヶ所、LED庫内灯2ヶ、90度ストッパー1対			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	1-XL12LSC-Q FH182174J	令和 1年2月
【備考】リフ30.0℃設定、前室12.5→リフ13.0℃/後室13.0→リフ0.5℃、クラッチ作動時間 エンジンコンプ8447h/スタンバイコンプ0h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内へこみ	庫内穴あき
床汚れ	