

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0016442
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96,452km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：2,990 mm 幅：1,610 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様								
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板						
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎					異音	◎				
リターダ	◎					オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボデーキー2本。
記録簿	有（R2/12、R3/3、R4/6、R6/6、R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10		10	195/75R15		195/75R15	
	—		—	—		—	
10	10	10	10	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			5	—		—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172935」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm・サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N	平成29年5月
【備考】-30℃設定 +25℃ → -14℃ 確認（1h）。稼働時間3622h。スタンバイケーブル付。エバ下高さ1540mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ