

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0016487
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
75,363km	136PS/100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,000 mm 幅：1,600 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L			
リターダ	／					点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。
 エンジンキー2本。ポデーキー1本。
記録簿 有（R2/12、R3/3、R5/9～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
11	11	11	11	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		195/75R15	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172945」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm。サイド100mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。すのこ付き（高さ3cm）。左サイド扉スライド式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N 「F172945」	平成29年5月
【備考】－30℃設定 ＋23℃ → －13℃ （1h）確認。稼働時間3373h。スタンバイコード付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ