

| 車 両 情 報   |             |               |       |                                                 |
|-----------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状    | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 令和3年01月     | 2PG-FEB50     | ドライバン | FEB50-583564                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                                      |
| 131,976km | 150PS／110KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長：4,490 mm 幅：2,100 mm<br>高：2,170 mm 門高：2,110 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです




| エンジン  |    |                     | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|---------------------|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |                     | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |                     | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ○  | エンジンリヤシール付<br>近隣へしみ | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |                     | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |                     | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                     | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |              |
| 排気    | ◎  |                     | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |                     | オーディオ    | ◎  | ナビ付き | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |                     | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |                     | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ／  |              |
|       |    |                     | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |                     | タコグラフ    | ／  |      | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
|       |    |                     |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ミッション |    |                     | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |                     | 床材質      | ／  | 木材   | 異音     | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |                     |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| クラッチ  | ／  |                     |          |    |      | デフロック  | ／  |              |
| 異音    | ◎  |                     |          |    |      |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |                     |          |    |      |        |    |              |
| リターダ  | ／  |                     |          |    |      |        |    |              |
| PTO   | ／  |                     |          |    |      |        |    |              |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ有。右ドア凹み。キャブルーフ凹み。<br>エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボディーキー2本。 |
| 記録簿  | 有（R3/6～R7/7）                                                |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |             |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   | 205/75R16 | 205/75R16   |           |           |
|       | 4 | 5 |   | —         | —           |           |           |
|       | — | — |   |           |             |           |           |
| 4     | 4 | 4 | 4 | 205/75R16 | 205/75R16   | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —     | — | — | — | —         | —           | —         | —         |
| スペア   |   |   |   | スペア       | 205/75R16   | —         |           |
|       |   |   |   | 素材：スチール   | 備考：ノーマルタイヤ。 |           |           |

| 上物仕様                                                                    |       |                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|
| 上物名                                                                     | メーカー  | 型式「製造番号」            | 年式      |
| ドライバン/サイドドア付                                                            | 北村製作所 | 「T21-2091」          | 令和2年11月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。左右サイド扉スライド式。庫内灯3ヶ。庫内内張り割れ・穴あき。ボデー看板跡有。                  |       |                     |         |
| 跳ね上げゲート                                                                 | 北村製作所 | AL-06<br>「T21-2091」 | 令和2年11月 |
| 【備考】 PG寸法：全長1500mm。全幅2060mm。有効長1255mm。有効幅1970mm。<br>庫内リモコン付き。最大荷重650kg。 |       |                     |         |
| 【備考】                                                                    |       |                     |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |

|                                                                                       |                                                                                       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
|   |   |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|  |  |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
| 【外装】                                                                                  | 【ボデー内】                                                                                |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
| 外装キズ                                                                                  | 外装へこみ                                                                                 | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |