

車両チェックシート

管理番号 : 0538037

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年04月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-548194
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
341,056km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,640 mm 幅：2,420 mm 高：2,650 mm 門高：2,550mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
テールランプ		
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

スマートキー2ケ、ボデーキー2本、オートクルーズ。

記録簿

有（R6/7～R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

7	0		
8	6		
5	8	6	6
4	5	4	5
スペア		10	—

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール 備考 : 左1軸目再生スタッドレスタイヤ、右4軸目内スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「23-9A0321」	令和6年04月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、R観音、引き出しフック9対、庫内キズ、穴、汚れあり、右後ステンレス工具箱、左後LEDマーカー不灯。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】