

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年03月	2DG-FR1AHC	アルミウイング	FR1AH-110809
走行	馬力	シフト		ブレーキ
128,951km	380PS/279KW	A/T プロシフト 1 2速		エア-
ボディ内寸				
長: 9,670 mm		幅: 2,400 mm		高: 2,500 mm
高: 2,500 mm		門高: 2,400 mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	ステン 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							


特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。オートクルーズ付き。  
 エンジンキー3本(メイン×2)。アドブルーキー2本。ボディーキー2本。  
 記録簿 有 (R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	0	-		スベア	275/80R22.5	-	

素材: スチール 備考: F・RFスタッドレス。RRノーマルタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W119K78」	令和6年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。アオリ内側凹み・キズ有。 庫内内張り割れ・穴あき有。床ケズレ・汚れ有。前立て凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	