日付：R8. 05/14

車両チェックシート

管理番号：0538040

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年09月	2PG-FEB80	ドライバン	FEB80-602069

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
12,481km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,490 mm　幅：2,080 mm 高：2,260 mm　門高：2,180 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー２本、ボディキー４本

記録簿　有（R7/6～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

5	5		
—	—		
5	6	5	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N2747」	令和5年07月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、左側スチール製工具箱。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6494N 「S2303000044」	令和5年07月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2000mm、有効幅1800mm、キャスター迄1010mm、庫内リモコン、ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ