

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年03月	2PG-FBA30	ダンプ	FBA30-581154
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
80,194km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長: 3,040 mm 幅: 1,590 mm 高: 310 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー ナビ兼用。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。左右ドア凹み。右フォグランプキャップ欠品。フロントグリル割れ。
 エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。
 記録簿 有 (R2/11~R8/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
-	-		
0	2	0	0
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	-	-	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
-	-	-	-
	スペア	205/70R16	-
素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「20B012034Y」	令和2年
【備考】 リヤゲートロックピン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	