

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	令和1年02月	-TF36H2C3	平トレーラー	TF36H2C3-89334
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長: 12,000 mm 幅: 2,460 mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	/	
			タコグラフ	/		ハンドル	/	
						燃料タンク	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/		床材質	/	木材	異音	/	
ギア抜け	/					オイル漏れ	/	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	/							
オイル漏れ	/							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項	記録簿 有 (R6/11、R7/1)
------	--------------------

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	10	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
7	6	6	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	16	—			スベア	11R22.5 14PR	—

素材: スチール 備考: プライ数違いあり。(14PR.16PR混在)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平トレーラー	東邦車輛	TF36H2C3 「89334」	令和1年02月
【備考】丸カンフック8ヶ。スタンション穴17対(スタンション4本)。前方脱着式工具箱・シートデッキ付。アウトリガー手動式。床板腐食割れ有。後方床面地上高役420mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			