日付 : R8. 05/15

車両チェックシート

管理番号 : 0538057

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年02月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7075659

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
129,775km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,500　mm　幅：2,070　mm 高：2,330　mm　門高：2,290 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー１本（キーレス付き）、ボデーキー１本

記録簿　有（H30/6〜R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	8	
	—	—	
7	8	8	7
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	「T2DE131」	平成30年
【備考】ラッシングレール２段、庫内灯、左サイドスライドドア			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001G-3MRA2 「17T118579N」	平成29年11月
【備考】全長1340 mm、全幅2040 mm、有効幅1920 mm、ストッパー迄1150 mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ