

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年01月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505060
走行	馬力	シフト		ブレーキ
392km	476PS/350KW	A/T シフトパイロット 1 2速		エア
		ボディ内寸		
		長: 6,340 mm 幅: 2,470 mm		
		高: mm 門高: mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 綿板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本、フルトレーラー仕様
記録簿	無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア			
素材: スチール				備考: スペアタイヤ・キャリア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54174」	令和7年11月
【備考】 スタクションポール7対、スタクション穴7対、強化フック7箇所、ロープフック11対			
林業用	PALFINGER	M120Z88 「1100228711」	令和7年
【備考】 林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			