

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年02月	2DG-FR1AHC	冷凍ウイング	FR1AH-110057
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476,222km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,370 mm 門高: 2,270 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ、ジョロダール、キーストン

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本 (メイン1・スベア1)、ボデーキー1本、リモコンキー1本
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
-	-		
2	0	0	0
0	1	0	2
スベア	0	-	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	-	-	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スベア	275/80R22.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3615-2 「B230583」	令和5年10月
【備考】 ラッシングレール 2段、LED庫内灯2列、ジョロダールレール 4列、水抜き穴4箇所、断熱厚みリヤ25mm・サイド50mm			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU85S-CNA 「383500053BL」	令和5年
【備考】 -30°C設定、アワーメーター3784h、外気温27°C時1.5h (26.1°C→-4.8°C) 確認、エバポレーター迄高さ2000m			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	