

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年07月	2KG-GK2ABA	セルフクレーン	GK2AB-100907
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,542km	260PS/191KW	M/T 7速	エア	長: 6,590 mm 幅: 2,420 mm 高: 0 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	ビニールカバー汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキ-3本 (メイン2本スペア1本)
記録簿	有 (R3/7、R5/7~R7/7)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
-	-		
6	7	6	6
5	6	6	6
スペア	12	-	





タイヤサイズ

255/70R22.5	255/70R22.5		
-	-		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考: 前後サイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	フジタ自動車工業	SD 「1802036」	令和2年05月
【備考】 ロープフック左右12対前後2対、強化フック12ヶ、右側ステンレス工具箱、前立て上部左右ステンレス工具箱、前立て工具箱4ヶ(左側2ヶ開閉不良)、作業灯2ヶ、歩み板、床板腐食有り			
クレーン3段/ラジコン/ウィンチ	タダノ	TM-ZE503SLHR 「PA3151」	令和2年04月
【備考】 3段ブーム、フックイン、吊り上げ荷重:2.93t、ハイジャッキ、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	サビ
補修跡	割れ
庫内キズ	庫内へこみ
	庫内穴あき
	床汚れ