

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年01月	2DG-FW1AJG	ドライバン	FW1AJ-100252
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ寸寸
230,273km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,350 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 次品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							



特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。キャブ右ステップ曲がり。Fバンパー右曲がり。
 エンジンキ-2本(メイン×2)、キーレスリモコン1個、燃料タンクキ-2本、ボディキ-3本。
 記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		7	-	スペア		245/70R19.5	-

素材: スチール 備考: スペアバンク。リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLF 「T7LC728」	
【備考】 ラッシングレール2段。90度ストッパー。センターローラー付。庫内灯6ヶ。 左サイドバンパー曲がり。左観音扉ヒンジ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	