

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-560011
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
23,871km	130PS/96KW	A/T デュオニク 6速	パキューム	長: 4,350 mm 幅: 2,090 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	SAM (右デール球切れ)
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステン 100L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャビンキズ・汚れ有り。 エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。
記録簿	有 (H30/7~R7/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	7	7	6
-	-	-	-
スペア	8	-	

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	-	-	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
-	-	-	-
	スペア	195/85R15	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2322R 「0513」	平成29年
【備考】 ※コーションプレート削れ一部見えない。床丸カンフック2対。煽りロープ穴2対。右煽り後方亀裂有り。			
垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「17T088001Y」	平成29年
【備考】 PG寸法: 全長855mm・全幅2050mm・有効長740mm。最大荷重600kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			