

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年03月	TKG-NKR85A	平ボディ	NKR85-7036287
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
118,328km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長: 3,060 mm 幅: 1,620 mm 高: 685 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	ステン 75L×1個
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	残量少ない				デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネボケット欠品。アイドリングストップ付。キャブ上シートデッキ付。フレーム左後フック部曲がり。エンジンキー2本(メイン×2)(内、キーレス付1本、作動不良)。
 記録簿 有 (R7/3~R7/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	7	-		スペア	195/85R16	-	-

素材: スチール 備考: ノーマルタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】 2段アオリ。			
垂直ゲート	極東開発工業	V602B-4MKT2 「13T121032Y」	平成25年
【備考】 P G寸法: 全長870mm、全幅1570mm、有効長740mm、有効幅1480mm、最大荷重600kg。プラットフォーム先端曲がり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			