

車両チェックシート

管理番号 : 0538117

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年10月	TPG-NMR85N	塵芥車(プレス式)	NMR85-7029984	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
94,412km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

電装関係

キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ ビニールカバー付き。 カバー一部欠損。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／				
Addlue	／		タコグラフ	／				

ミッション

上物仕様

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				
PTO	◎				

特記事項

記録簿

ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。右Rショックにじみ。Fガラス点傷多数有り。左ルーフピラー凹み。グローブボックスリッドロック不良。左右ドア灰皿欠損。

有（R4/10～R7/1）

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

347

77

87

77

スペア

87

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

スペア


205/85R16

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
プレス式	極東開発工業	GB53-27-S 「15R060003M」	平成27年06月
【備考】容積:5.3立米。積載荷重中心位置荷箱前端より:1.465m。プレス式。押し出し排出。汚水タンク。作業灯2ケ。ホッパー裏側サビ。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----