

車両チェックシート				管理番号 : 0538119	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年02月	TPG-NKR85AN	スライドダンプ	NKR85-7060386	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
89,900km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,070 mm 幅：1,580 mm 高：370 mm 門高： mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	コンデンサファン異音	シート	○	へたり、擦れ、汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	左ドアウinkerペー ス割れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準			
Adblue	/		タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L
リターダ	/							
PTO	◎							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。室内汚れ。灰皿欠損。キャブルーフ傷。左テールレンズひび。 ※R1/12走行距離:33,592km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H29/5、H29/10、H31/1～R7/11）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				205/75R16	205/75R16		
7	7			—	—		
—	—			205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
11	11	11	11	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/75R16	—
スペア		8	—	素材 : スチール 備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	SD2-32 「S71299902」	平成28年12月

【備考】スライドダンプ。3方開。コボレーン。ロープフック左右4対。右側スコップ掛け。車内ダンプリモコン。スライドラジコン。荷台キズ汚れ有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
	確認済	無	無	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	