

車両チェックシート				管理番号 : 0538121	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年02月	TPG-FEB80	ドライバン	FEB80-560520	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
131,759km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速		パキウム	長：4,510 mm 幅：2,070 mm 高：2,350 mm 門高：2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。アンダーミラー付け根割れ及びキャップ欠損、ステー付け根曲がり。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	雨漏り	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	走行関係		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ヶ。ボデーキー3本。運転席バイザー動作不良。キャブルーフ凹み。
記録簿	有 (H30/5～R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	13	9		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
10	11	11	10	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		10	—	素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DE133」	平成30年



【備考】左側スライド式サイドドア。ベンチレーター1対。ラッシングレール2段。LED庫内灯2ヶ。庫内キズ汚れ。左側工具箱。R左観音閉まり悪い(下側ヒンジ曲がり)。

格納ゲート	極東開発工業	CG1001G-3MRA2 「17T118607N」	平成29年11月
-------	--------	-------------------------------	----------

【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長1340mm。全幅2040mm。有効幅1910mm。キャストーストッパー迄1150mm。庫内リモコン。プラットホーム損傷箇所有り。

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	