

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成24年5月	ABF-TRY220	平ボディ	TRY220-0110179
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
80,562km		M/T 5速	ハキューム	長：2,930 mm 幅：1,620 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
デフロック	／		デフロック	／		デフロック	／	

特記事項 エンジン馬力133ps/98kw。キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ（小）。エンジンキー3本。

記録簿 有（H24/8、H24/11、H26/4～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		—		—	
	—	—		—		—	
6	6	6	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：175/75R15 スベア込み7本。			