

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7127295
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
292.630km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,440 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,170 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎	クラッチ調整済み	床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り 看板跡
 エンジンキー3本 (内、キーレスリモコン付1本) 燃料タンクキー1本 ボディキー2本
記録簿 有 (R1/7~R7/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	7	7	7
-	-	-	-
スペア		2	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	(株)ジャパンコールド	「JC-17110」	平成30年
【備考】断熱: サイド75mm/リヤ75mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 バレティナガイド エアリブ 結露防止シート 保冷カーテン 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯4個			
冷凍機/直結	菱重	TDJS60A-L2 「846100132BL」	平成30年
【備考】マッパ30.0℃設定 1時間で16.5→マッパ6.2℃確認 積算運転時間1184.2時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90309513」	平成30年3月
【備考】庫内リモコン 全長1550mm 全幅1245mm 有効長1410mm 有効幅2100mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ