

| 車 両 情 報  |             |            |      |                          |                           |
|----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 日野       | 令和 5年7月     | 2PG-FD2ABG | アルミ平 | FD2AB-134157-A           |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 94,784km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア-  | 長: 6,200 mm<br>高: 680 mm | 幅: 2,360 mm<br>門高: 580 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 木材  |

| 点検項目   | 結果 | 状態               |
|--------|----|------------------|
| シート    | ◎  | シートカバー付き         |
| ヘッドライト | ◎  | LED              |
| ウィンカー  | ◎  |                  |
| ワイパー   | ◎  |                  |
| ミラー    | ○  | メッキカバー付き、左右カバー擦れ |

| 点検項目  | 結果 | 状態           |
|-------|----|--------------|
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 エンジンキ-3本、室内汚れ  
記録簿 有 (R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 13 | 12 |    |
|     | —  | —  |    |
| 12  | 12 | 13 | 13 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 13 | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スピア                |                    | <u>225/90R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                        |         |             |         |
|---------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 上物名                                         | メーカー    | 型式「製造番号」    | 年式      |
| アルミ平                                        | トランテックス | 「A004K3805」 | 令和 5年6月 |
| 【備考】床フック5対、ロープフック左右13対後ろ3ヶ、荷台内側キズ汚れ有り、右側工具箱 |         |             |         |
|                                             |         |             |         |
| 【備考】                                        |         |             |         |
|                                             |         |             |         |
| 【備考】                                        |         |             |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |