

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	TPG-XZC655M	ドライバン	XZC655-0005546
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,934km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：4,510 mm 幅：1,780 mm 高：2,420 mm 門高：2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
 キャブーフスステップ付。右ドア凹み、サビ。左ドア凹み。
 エンジンキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有（R3/8～R4/8、R6/10、R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
2	1	2	2	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	205/70R16	—	—	—
スベア				4	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GG037」	令和 1年
【備考】 庫内灯4ケ。リヤステップ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】