

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年1月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-600450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,188km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,000 mm 幅：1,650 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F228172」	令和 5年3月
【備考】断熱：サイド75mm/リヤ75mm スライド式サイド扉 ラッシングレール1段 エアリブ 水抜き穴 前方2ヶ所 90度ストッパー1対 庫内灯1個			
冷凍機／直結	東プレ	1XV22L0C-P 「F228172」	令和 5年3月
【備考】マイナス30.0℃設定 1時間で20.0→マイナス20.5℃確認 クラッチ作動時間756時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】