

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年4月	2RG-FEAV0	塵芥車	FEAV0-602756
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
7,923km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	/		点検項目					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		結果	状態				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎					エアサス	/				
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎				
異音	◎		床材質	/	鉄板	ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 70L			
リターダ	/					点検項目					
						結果	状態				
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	/				





特記事項 スマートキー2個 ドアキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	0			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
0	0	0	0	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
8				205/85R16			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB46-220 「22R120036M」	令和 4年12月
【備考】プレス式 容積4.6・積載荷重中心位置荷箱前端より1.305m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----