

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QPG-FW1EXEG	アルミ平	FW1EXE-10182
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
759,168km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,385 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	

異常ランプ	△	DPD DPR系統点検 (P24 4B: DPR差圧過剰)
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	鉄板 腐食・穴あき

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付部 割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブティルトシリンダーオイル漏れ 看板跡 ボディ床鉄板腐食・穴あき箇所あり リンギ入れ腐食・穴あき マーカーランプ不灯箇所あり エンジンキー3本 アドブルータンクキー1本
記録簿	有 (H27/5~R4/6)

タイヤ残量

単位:m

	15	15	
	14	14	
14	14	14	14
14	14	14	14
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		265/70R19.5	—





素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	相互車輛	「AB02H-0093」	平成26年
【備考】煽り5方開（リヤ煽り高600mm） シート張り用差込支柱1本			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ