

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成24年6月	LDG-FS1ERBA	脱着式コンテナ車	FS1ERB-10185		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,287,347km	450PS/331KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポンプ 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	右サイドアンダー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャビンキズ・汚れ有り。蛍光灯不灯。センターコンソールBOXにた割れ。エンジンサイドカバー腐食割れ有り。 左右ドアキ－違い。左ステップスカート割れ。バンパー右コーナーカバー欠品。
エンジンキ－1本。ドアキ－3本。	
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5		
10	10	10	10	—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				3	—	11R22.5 14PR	—
素材：アルミ				備考：スベアーサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式アームロール	新明和工業	CCA1012-22DF 「F305445534」	平成24年
【備考】＊フルトレ仕様。ツイン油圧シリンダー。作業灯2ケ。リヤバンパーステ－腐食割れ。ブ－ムがた有。脱着用ラジコン付。 右リヤヒンジローラーフック曲り。左リヤフェンダーひび割れ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ