

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
トレクス	平成24年6月		コンテナ車	FFB12402-0147		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

5	5	5	6
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		3	—





タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
—	—	—	—
スピア	11R22.5 14PR	—	
備考：スピアーPR違い			

素材：アルミ

備考：スペアーPR違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	日本トレクス	FFB12402	平成24年3月
【備考】左サイドバンパー取付割れ ガタ有。フロントフェンダー左右割れ。コンテナフレームレール 亀裂・サビ・腐食・穴有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（ボデーコーション有）	見えない	大	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------