

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7146631-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
142,208km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ドアキー1本、ボデーキー2本、サイドマーカー破損箇所有り、突入防止装置左側割れ及び左右プロテクター欠損
記録簿 有 (R5/4~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	3	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考: Fタイヤ段減り小			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-07354」	令和 1年7月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ(1ケ不灯)、庫内キズ汚れ有り、R観音90度ストッパー、R右ドア内側曲り有り、右側ステンレス工具箱、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ