

| 車 両 情 報   |             |           |      |                                             |
|-----------|-------------|-----------|------|---------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                        |
| 三菱ふそう     | 平成30年7月     | 2KG-FK64F | アルミ平 | FK64F-600928                                |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                       |
| 620,120km | 220PS/162KW | M/T 6速    | エア-  | 長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm<br>高: 690 mm 門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |        |
|----------|----|--------|
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| エアコン     | ◎  |        |
| スターター    | ◎  |        |
| オルタネーター  | ◎  |        |
| P/W（運転席） | ◎  |        |
| P/W（助手席） | ◎  |        |
| 坂道発進装置   | ◎  |        |
| 異常ランプ    | ◎  |        |
| オーディオ    | ○  | 電源入らない |
| バックカメラ   | ◎  | カラー    |
| 電格ミラー    | ◎  |        |
| ETC      | /  |        |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ   |
| 上物仕様     |    |        |
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| 床材質      | /  | 木材     |

| キャビン   |    |          |
|--------|----|----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態       |
| シート    | ○  | へたり、タバコ穴 |
| ヘッドライト | ◎  | H I D    |
| ウィンカー  | ◎  |          |
| ワイパー   | ◎  |          |
| ミラー    | ◎  |          |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本  
キャブ内汚れ・キズ有り

記録簿 有 (R7/5)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| 10  | 10 |   |   |
| —   | —  |   |   |
| 9   | 8  | 7 | 8 |
| —   | —  | — | — |
| スベア |    | — | — |

| タイヤサイズ      |                  |             |             |
|-------------|------------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5      | 225/80R17.5 |             |
|             | —                | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5      | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —                | —           | —           |
| -----       |                  |             |             |
| スペア         | —                | —           | —           |
| 素材：スチール     | 備考：全数スタッドレス、スペア欠 |             |             |

| 上物仕様                                                                            |          |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
| 上物名                                                                             | メーカー     | 型式「製造番号」   | 年式      |
| アルミ平                                                                            | TOYOBODY | 「16421209」 | 平成28年6月 |
| 【備考】※上物年式違い、床フック23箇所、前壁フック6箇所、作業灯2ヶ、スタンション穴3箇所、ロープフック13対、5方開、リヤ幅り高さ590mm、床板腐食有り |          |            |         |
|                                                                                 |          |            |         |
| 【備考】                                                                            |          |            |         |
|                                                                                 |          |            |         |
| 【備考】                                                                            |          |            |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|