

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7064016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
751,229km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本
シフトパターン表示違い
記録簿 有 (H28/5~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	11			225/80R17.5	225/80R19.5		
—	—			—	—		
9	9	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	8	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材: アルミ				備考: タイヤ全数スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMT 「W6J0426」	平成26年6月
【備考】 ラッシングレール3段、庫内灯3ヶ、ラッシング用床フック			
パワーゲート/跳ね上げゲート	ZEPRO	Z15-150SA 「274766」	平成25年
【備考】 全長2100m、全幅2230mm、有効幅2120mm、ストッパー迄1850mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ