

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年3月	QDG-EXZ52AJ	トラクタ	EXZ52AJ-7000600	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
583,534km	520PS/382KW	セミア/T	スムーサー 16速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	70リットル未満	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール、アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板 縞板	オイル漏れ	○	キャリア取付面 しみ
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右フォグランプ不灯。エア漏れ有。リヤクロスメンバー錆・腐食有。フロント右ショックアブソーバーしみ。エンジンキー1本(スペア無)。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
10	6		
—	—		
8	8	7	5
8	6	7	7
スペア	15	—	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5		—

素材: アルミ 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシヤ	CD-2000 「K27876」	平成26年1月

【備考】第五輪荷重20000kg。作業灯2ヶ(不灯)。ステンレス工具。踏み場錆・腐食穴有。リヤフェンダー錆・腐食穴有。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----