

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 6年3月	2PG-CYE77DM	タンクローリー	CYE77DM-7000110
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
50,740km	360PS/265KW	M/T	H/L 9速	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	ステンレス 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。
スマートキー3ヶ。燃料タンクキー1本。ドアキー4本。





記録簿

有（R6/6〜R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
15	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
15	15	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		11	—	スペア		275/80R22.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスタファインテ	F34TX130-M110RC 「552650501」	平成 6年4月
【備考】 積載物：牛乳。容量：11KL。タンク材質：ステンレス。＊リフレッシュボデー載せ替え（2024年1月）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ