

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-127633
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
186,952km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本(異物噛み込み)、テールレンズ左割れ、ガラスリペア跡有、F左右泥除けゴム切れ
 記録簿 有 (R4/5~R7/4)



タイヤ残量				
単位: mm				
8	13			
1	2	3	1	
スペア	5			

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア	225/80R17.5		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W090H39-02」	令和 3年12月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3列、庫内キズ汚れ穴有り、右側工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2111002561」	令和 3年11月
【備考】 全幅 2,390mm、全長 1,550mm、有効幅 2,300mm、キャストスタッパー迄1,400mm、最大昇降質量 1,000kg、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム底面キズ凹み			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	錆跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ