

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0034671	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
19,251km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,170 mm	幅:2,070 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カババー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキ-3本、ボデーキ-2本
記録簿 有 (R6/6~R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ				
	205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	
—	—	—	—	
スペア		205/70R17.5	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V017J93-14」	令和 4年5月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯3個、右側工具箱、庫内キズ汚れ有り、天井擦り傷			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10ー1474N 「S2203009167」	令和 4年3月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅2120mm、有効幅1980mm、キャストストッパー迄1320mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ