

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	TKG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0004000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,685km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,490 mm 幅：2,000 mm 高：1,920 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ システムフロアー			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
右ビラー・右クォーターパネル・右フェンダー・右ドア・ルーフ修復有（キャブ歪み有）。キャブチルト時キャブリッジずれ有。
エンジンキー3本。

記録簿 有（R2/4～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7		7		215/85R16		215/85R16	
—		—		—		—	
6	6	6	6	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			4	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186537」	平成30年7月
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。送風機付（下側高さ1810mm）。左スライド式サイド扉。左前キャスティング部補修有。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32L0CRA0-M	平成30年7月
【備考】-30℃設定 +20℃ → -14℃ 確認（1h）。稼働時間2561h。加温付（RHシステム）。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484NL 「S90606519」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1300mm・全幅1975mm・有効長1090mm・有効幅1800mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。右プロテクターボルト外れ・曲り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】