

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年7月	TKG-NPR85AR	クレーン付平	NPR85-7039187	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
233,699km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,680 mm 高: 380 mm	幅: 1,990 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTOボンパ漏れ
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カパー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本
記録簿 有 (R5/8、R6/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	2	3	
	—	—	
1	1	2	2
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		平成25年
【備考】セイコーラック、ロープフック左右6対、右側ステンレス工具箱、左側バスケット工具箱、、鳥居上部左右工具箱			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE263H 「EY9031」	平成25年7月
【備考】2.63t、3段ブーム、標準アウトリガー、フックイン			
垂直ゲート	極東開発工業	V802C-1MKT2 「13T060040N」	平成25年6月
【備考】最大昇降質量800kg、全長1000mm、全幅1960mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----