

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年6月	2KG-FK64F	クレーン付平	FK64F-601899	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
132.039km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5.550 mm 高:380 mm	幅:2.130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。 盗難防止装置付き。(エンジン始動制御)
アイドリングストップ付
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー2本、セキュリティスイッチ2ヶ。
記録簿 有 (R2/6～R6/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：スベア欠品		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー		
【備考】コーションプレート欠品。引き出しフック22対。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE365HR 「KD4133」	令和 1年3月
【備考】ブーム5段。フックイン。2.93 t。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-TMRA2 「19T031003N」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2235mm。有効長1195mm。有効幅2235mm。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------