

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131949	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
207,127km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,270 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	L ED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、ダッシュボード汚れ、25/5/29 207,007km時ディーラーにてクラッチOH済み(記録簿無し)

記録簿 有 (R6/5~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	10			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
9	9	4	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
12							
素材: スチール				備考: 右後輪段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J14」	令和 4年12月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3列、右側工具箱、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211006166」	令和 4年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストップバー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------