

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年3月	KKG-FK65FZ改	アルミウィング	FK65FZ-583146
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
779,917km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長: 8,060 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 床キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み
デフロック	/	




特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
エア漏れ有り

記錄簿 有 (R6/11、R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
4	5	5	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
		0	—	265/70R19.5		—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷ウイング	矢野特殊自動車	WBV3235 「S140213」	平成26年3月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内灯6ヶ、水抜き穴4箇所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----