

| 車 両 情 報 |         |     |      |                          |                       |
|---------|---------|-----|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名      | 初年度登録   | 型式  | 形状   | 車台番号                     |                       |
| コダイラ    | 令和 2年2月 |     | ダンプ  | 国 [01] 139963            |                       |
| 走行      | 馬力      | シフト | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
|         |         |     | エア-  | 長: 6,990 mm<br>高: 800 mm | 幅: 2,340 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ／    |    |
| オイル混入 | ／    |    |
| オイル漏れ | ／    |    |
| 水混入   | ／    |    |
| 水漏れ   | ／    |    |
| 燃料漏れ  | ／    |    |
| 排気    | ／    |    |
| マフラー  | ／    |    |
| ターボ   | ／    |    |
| 冷却水吹返 | ／    |    |

| 点検項目  | ミッション |    |
|-------|-------|----|
|       | 結果    | 状態 |
| ギア鳴き  | ／     |    |
| ギア抜け  | ／     |    |
| クラッチ  | ／     |    |
| 異音    | ／     |    |
| オイル漏れ | ／     |    |
| リターダ  | ／     |    |

| 点検項目     | 電装関係 |     |
|----------|------|-----|
|          | 結果   | 状態  |
| エアコン     | ／    |     |
| スターター    | ／    |     |
| オルタネーター  | ／    |     |
| P/W(運転席) | ／    |     |
| P/W(助手席) | ／    |     |
| 坂道発進装置   | ／    |     |
| 異常ランプ    | ／    |     |
| オーディオ    | ／    |     |
| バックカメラ   | ◎    | カラー |
| 電格ミラー    | ／    |     |

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| ETC   | /  |       |
| タコグラフ | /  |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 床材質   | /  | ステンレス |

| 点検項目   | キャビン |    |
|--------|------|----|
|        | 結果   | 状態 |
| シート    | ／    |    |
| ヘッドライト | ／    |    |
| ウィンカー  | ◎    |    |
| ワイパー   | ／    |    |
| ミラー    | ／    |    |

| 点検項目  | 走行関係 |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| リーフサス | ◎    |    |
| エアサス  | ／    |    |
| パワステ  | ／    |    |
| バンドル  | ／    |    |
| 燃料タンク | ／    |    |

| 点検項目  | デフ | 状態 |
|-------|----|----|
|       | 結果 |    |
| 異音    | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |
| デフロック | ／  |    |

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | 左ナンバー灯レンズ割れ。右リヤフェンダー曲がり。左リヤフェンダー凹み。<br>WABCOスマートボード付。電動式アウトリガー（アウトリガーまわり修復跡あり）。<br>後部大型反射板2枚（要交換）。 |
| 記録簿  | 有（R3/2～R5/1）                                                                                       |

▼ **タイヤ残量**

単位：m

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| —   | — | — | — |
| 4   | 4 | 5 | 6 |
| 5   | 5 | 5 | 5 |
| スペア |   | — | — |





| タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| —            | —            | —            | —            |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —            | —            | —            | —            |
| スペア          | 11R22.5 16PR | —            | —            |
| 素材：スチール      | 備考：スペアタイヤ    | Omm          |              |

| 上物仕様 |      |                        |       |
|------|------|------------------------|-------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式    |
| ダンブ  | 小井産業 | KDLR221AX<br>「2002005」 | 令和 2年 |

【備考】床、サイド内側ステンレス。床厚み6mm。前立て、サイド、リヤ、厚み4mm。作業灯2ケ。床凹み。

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       |    |



| 【外装】     |           | 【ボデー内】 |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |