

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
コダイラ	令和 2年2月		ダンプ	国 [01] 139962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：6,990 mm 幅：2,340 mm 高：800 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	ステンレス	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							



特記事項 WABCOスマートボード付。
電動アウトリガー作動不良（モーター動かない）、手動で使用可。
リヤバンパー曲がり。スベアタイヤ残量0mm。
後部大型反射板2枚（要交換）。右リヤ三角リフレクター欠品。

記録簿 有（R3/1～R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	—	—	—
スベア				11R22.5 16PR	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアバンク。内側タイヤ3本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	KDLR221AX 「20022004」	令和 2年
【備考】床、サイド内側ステンレス。床厚み6mm。前立て、サイド、リヤ、厚み4mm。 作業灯2ケ。床凹み。リヤ台枠アルミ縞板剥がれ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ