

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年3月	QKG-FR1EXBG	冷凍ウィング	FR1EXB-15025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
989,991km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト H/L 1 2速	エア－	長：9,270 mm 高：2,350 mm 幅：2,310 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	○	風量調整不良	シート	○	破れ、へたり			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ						
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ					
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン						
異音	◎										
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態						
リターダ	◎	永久磁石式									

特記事項	エンジンキー1本、ボデーキー2本（鍵穴両替）
記録簿	有（R5/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	7			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	3	5	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	1	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				6	—		
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT2044 「B140188」	平成26年3月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、ジョロダーレール4列、水抜き穴3箇所、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド25mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA 「497300033BL」	平成26年3月
【備考】-30℃設定、1h（24.0℃→-4.8℃）確認、アワーメーター2560h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ