

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成22年7月	ADG-CD4XM	土砂禁ダンブ	CD4XM-30080	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
50,564km	350PS/257KW	M/T 6速	エア-	長:5,100 mm 高:1,100 mm	幅:2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	不動
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	H I と L O の速さ変わらない
ミラー	○	鏡面劣化、ミラーステアサビ酷い
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
全体的に付着物あり

記録簿 有 (H23/7~H28/7、H30/7~R6/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	9	
	—	—	
8	8	11	10
0	2	0	0
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
スペア		<u>11R22.5 14PR</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁タンブ	新明和工業	DR10-02SB 「A1078399Z」	平成22年7月
【備考】電動コボレーン、船底型、前壁梯子、スコップ掛け、補強箇所サビ穴空き有り、リヤドアサビ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ