

管理番号：0637100

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			
【備考】前壁工具掛け、作業灯2ヶ、床フック36箇所、スタンション穴13箇所、スタンションポール6本、ロープフック23対、7方開、コーションプレート無し、床板腐食・浮き・穴開きあり、オーバーハング右工具箱ヒンジ不良（開かない）			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

Figure 1 shows two line drawings of a vehicle on a blue grid background. The left drawing is a front view with labels: '外装キズ' (Exterior Damage) on the windshield and '外装キズ' (Exterior Damage) on the left side mirror. The right drawing is a side view with labels: '外装キズ' (Exterior Damage) on the front fender, 'サビ' (Rust) on the front door, '外装へこみ' (Exterior Dents) on the rear door, and 'サビ' (Rust) on the rear door and rear fender.

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------